

Legenda

- Boom in goede conditie
- Boom in matige conditie
- Boom in slechte conditie
- Toegevoegde boom in ontwerp



Platanenrij in goede conditie




Grote populier met een levensverwachting van 5 tot 15 jaar



Links: Alleen de middelste boom (een eik) heeft toekomstverwachting. Overige twee bomen (sierkersen) zijn zo goed als dood. Rechts: linde als onderdeel van doorgaande boombeplanting centrumplan: gezond en behouden.




4 beuken voor de Welkoop: eerste twee (gezien vanaf Coldenhovenseweg) in slechte conditie. Levensverwachting van minder dan 5 jaar. Derde boom is in goede conditie en vierde in een matige conditie (levensverwachting ca 5 jaar).



Twee bomen ter hoogte stationsgebouw: twee Amerikaanse eiken kunnen nog jaren mee en zijn qua omvang beeldbepalend.



Profielen



PRAATPRENT ONTWERP SPOORZONE EERBEEK - KERSTENTERREIN



Padenstructuur in gravel voor in het park




Natuurlijke beek (Park Groot Schijn - Maxwan architects)




Speelelement in de beek (Nansen park - Bjorbeek & Lindheim + Henning Larsen)



Waterdoorlatende verharding op parkeerplaats. (groene uitstraling)



Profielen



VISUALISATIE VOGELVLUCHT - KERSTENTERREIN



VISUALISATIE OOGHOOGTE - KERSTENTERREIN



VISUALISATIE OOGHOOGTE - ELIS LIGTLEEPLEIN



VISUALISATIE OOGHOOGTE - ELIS LIGTLEEPLEIN



VISUALISATIE VOGELVLUCHT - ELIS LIGTLEEPLEIN

